



Gebrauchsanweisung

Felgenversiegelung

1. Arbeitsschritt – Reinigung

Grundsätzlich muss eine gründliche Vorreinigung vorgenommen werden. Die Flächen müssen frei von Schmutz, Bremsenabrieb, Insektenrückständen, Wachs und Silikon sein.

Schritt 1

Den mitgelieferten **bluechem** Felgenreiniger aufsprühen und kurz einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen werden mit Hilfe einer Bürste nachbehandelt. Danach die Felgen mit reichlich Wasser abspülen.

2. Arbeitsschritt – Versiegeln

1. Felgen gleichmäßig mit Felgenversiegelung einsprühen (300 ml ausreichend für mind. 4 Felgen)
2. 1 min. einwirken lassen und Oberfläche anschließend mit einem weichen Lappen auspolieren

Nach der Versiegelung sollten die Flächen mind. 2 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.



3. Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Eine besondere Aufbewahrung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Produkte nicht unter 5 °C und über 40 °C aufbewahrt werden.

Verarbeitungsvoraussetzungen:

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag, hohe Sonneneinwirkung, Kälte, etc. führt zu einer mangelhaften Versiegelung. Die Temperatur der zu behandelnden Fläche sowie die Außentemperatur sollten nicht unter 5 °C und über 25 °C liegen.

Allgemeine Hinweise

Caremaxx Felgenversiegelung ist nur auf die vorgeschriebene Bearbeitungsfläche (lackierte oder unlackierte Aluminiumfelgen) zu verwenden.

Verarbeitungshinweise

- Caremaxx Felgenversiegelung ist eine 1 – Komponenten Versiegelung
- die Versiegelung ist 6 Monate haltbar
- nicht unter 5 °C und über 30°C anwenden und die zu behandelnde Arbeitsfläche nicht direkter Sonneneinstrahlung bei der Anwendung aussetzen